

Техническое задание на закупку Мониторинговых призм

п/п №	Параметры требований закупаемых товаров, работ, услуг (предмет закупки)	Мониторинговая призма (контрольная призма) круглая Диаметр 62 мм Точность до ± 2 угловых секунд. Рабочая дальность от 2000 м до 2500м Рабочая температура -40С+65С Универсальная резьба M20 Совместимость: роботизированные и ручные тахеометры Leica Geosystems Герметичная.
1	Наименование	Мониторинговая призма (контрольная призма) круглая Складской номер: 09.00.019 Общее количество на заказ: 1210 шт.
2	Место поставки товара, оказания услуг/выполнения работ	В соответствии договора.
3	Сроки (периоды) поставки товара, оказания услуг, выполнения работ	Срок поставки рабочих дней с момента подписания договора на предоставление услуг.
4	Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ	Не применимо
5	Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам	Поставляемый товар должен быть новым, ранее не использовавшимся и не находившимся в эксплуатации, а также должен поставляться в оригинальной заводской упаковке (коробке), обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Оборудование должно быть эквивалентно продукции CST/Berger OMNI Optical Products Inc. по техническим характеристикам и функциональным возможностям.

6	Порядок сдачи и приемки товаров, услуг, результатов работ	Поставщик: - отправление товара с сопроводительной документацией; - проверка полномочий материально ответственного лица; - при недостатках — принятие акта расхождений от заказчика и замена некачественного товара. Заказчик: - сверка товара с накладной; - выявление расхождений; - подпись накладной; - сдача документов бухгалтеру для внесения в учётную систему.
7	Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ	Техническую документацию предприятий-изготовителей, сертификаты, технические паспорта, документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве
8	Гарантийные обязательства	В случае обнаружения дефекта или несоответствия параметров предоставленного товара, поставщик обязан произвести замену или вернуть денежные средства.
9	Тестовая партия	В случае, если поставщик, ранее не осуществлявший поставки данного вида продукции в адрес (КГК), успешно проходит отбор, то покупатель вправе инициировать закуп на поставку пилотной (тестовой) партии продукции. Объём тестовой поставки определяется <i>(Двести штук)</i>. После того как тестовые образцы товара прошли или не прошли проверку, покупатель предоставляет надлежащий документ об итогах испытания, которым подтверждается пригодность или непригодность товара для производства. Тестирование продукции проводится на карьерах и отвалах рудника «Кумтор». Цена тестовой партии не должна превышать цену, указанную в коммерческом предложении. Основная партия должна быть идентична тестовой.

Terms of Reference for the Purchase of Monitoring Prisms

No.	Required specifications for the goods, works, or services to be purchased (procurement item)	Monitoring prism (control prism), Round type Diameter: 62 mm Accuracy: up to ± 2 arcseconds Operating range: 2.000 m to 2.500 m Operating temperature: -40°C to $+65^{\circ}\text{C}$ Universal thread: M20 Compatibility: Leica Geosystems robotic and manual total stations Hermetically sealed (weatherproof).
1	Description	Monitoring prism (control prism), Round type Stock No.: 09.00.019 Total quantity: 1210 pcs.
2	Place of delivery of goods / provision of services / performance of works	In accordance with the contract.
3	Delivery / service provision / work performance period	The goods shall be delivered within 30 business days from the date of execution of the supply contract.
4	Procedure (sequence and stages) for performance of works	Not applicable.
5	Requirements for the goods supplied, works performed, and services rendered	The goods supplied must be new, must not have been previously used or operated, and must be supplied in the original manufacturer's packaging (box), ensuring their protection during transportation and storage. The equipment shall be equivalent to CST/Berger OMNI Optical Products Inc. in terms of technical specifications and functionality.
6	Procedure for delivery and acceptance of the goods and acceptance of the results of services and works	The Supplier shall: - dispatch the goods with accompanying documentation. - verify the authority of the person responsible for receiving the goods.

		- upon identification of any non-conformity, acknowledge the discrepancy report issued by the Customer and replace the non-conforming goods. The Customer shall: - verify the goods against the delivery note. - identify discrepancies. - sign the delivery note. - submit the documents to the accountant for entry into the accounting system.
7	Requirements for providing the Customer with technical and other documents upon completion and acceptance of the works	Manufacturer's technical documentation, certificates, technical data sheets, and documents certifying the quality of the materials, products, and equipment used in production.
8	Warranty obligations	If any defect or non-compliance with the specified parameters is identified in the supplied goods, the Supplier shall replace the goods or refund the amount paid.
9	Trial batch	If a Supplier that has not previously supplied this type of product to KGC successfully completes the selection process, the Buyer may procure a pilot (trial) batch of the product. The trial batch shall consist of <i>two hundred units</i>. Upon completion of testing, the Buyer shall issue a report setting out the test results and confirming whether the goods are suitable for operational use. Product testing shall be conducted in the open pits and waste dumps of Kumtor Mine. The unit price of the trial batch shall not exceed the unit price specified in the commercial proposal. The main batch of products shall be identical to the test batch.