

## Инспекция темпрайтов ЗИФ на 5 этаже


24-Июля-2022г.

Провели инспекцию состояния 6 отопителей (темпрайтов) ЗИФ на 5 этаже вместе с механиками.  
На некоторых темпрайтах требуются ремонтные работы:

№ EHV	Расположение	Вибрация (Vel, mm/s)	Необходимые меры
3	Электрическая комната #3/4. 6 этаж	2,2	Очистка и смазка подшипника вентилятора. Отсутствует шпилька привода жалюзей. Необходимо установить шпильки и проверить работу привода жалюзей. Имеется коррозия на поверхности жалюзей. Рекомендуется заменить жалюзи с коррозией. Зачистка и замена изношенных воздушных фильтров.
5	Электрическая комната #6. 5 этаж	4	Необходимо замена ремней 3 шт. Зачистка лопастей и подшипника вентилятора и смазка. Имеется коррозия на поверхности жалюзей. Рекомендуется заменить жалюзи с коррозией. Требуется восстановить шпильки привода жалюзей. Зачистка и замена изношенных фильтров
7	Офисы ЗИФ. 5 этаж	6	Требуется зачистить лопасти и подшипник вентилятора от накопившейся пыли и смазка подшипника. Жалюзи в удовлетворительном состоянии. Требуется проверка привода жалюзей. Замена и чистка фильтров.
9	Мет. Лаборатория. 5 этаж	8,3	Требуется заменить шкив мотора 2шт. ремней. Очистка лопастей, подшипника и смазка подшипника. Состояние жалюзей удовлетворительно. Отсутствует шпилька привода жалюзей. Необходимо установить шпильки и проверить работу привода жалюзей.
10	Золотая комната. 5 этаж	15	Необходимо зачистить лопасти, подшипник и смазка подшипника. Под темпрайтом имеется большое количество пыли. Требуется зачистить и заменить демпферы. Жалюзи в удовлетворительном состоянии. Требуется проверка привода жалюзей. Замена и чистка фильтров.
	Make-Up Air Unit Рядом с темпрайтом EHV-7 Офисов ЗИФ	6	Требуется замена шкива мотора и ремней 3шт. Зачистка лопастей, подшипника вентилятора и смазка. Состояние жалюзей удовлетворительно. Необходимо отрегулировать положение жалюзей. Замена и чистка фильтров.

### Отопитель и вентилятор эл. Комнат #3&4. ЕHV-3.

Состояние привода и вентилятора хорошее. Вибрация низкая. Рекомендуется очистка и смазка подшипника вентилятора. Жалюзи в удовлетворительном состоянии. Имеется коррозия на поверхности жалюзей. Рекомендуется заменить жалюзи с коррозией. Отсутствует шпилька привода жалюзей. Необходимо установить шпильки и проверить работу привода жалюзей. Зачистка и замена изношенных фильтров.



### Электротепловентилятор эл. комнаты #6. ENV-5.

Состояние темпрайта хорошее. Приводные ремни изношены. Необходимо замена ремней 3 шт. Зачистка лопастей и подшипника вентилятора и смазка. Имеется коррозия на поверхности жалюзи. Рекомендуется заменить жалюзи с коррозией. Требуется восстановить шпильки привода жалюзи. Зачистка и замена изношенных фильтров



### Отопитель и вентилятор офисов. ENV-7.

Состояние темпрайта хорошее. Требуется зачистить лопасти и подшипник вентилятора от накопившейся пыли и смазка подшипника. Жалюзи в удовлетворительном состоянии. Требуется проверка привода жалюзей. Замена и чистка фильтров.



### Электротепловентилятор офиса (Метлаб). ENV-9.

Состояние темпрайта в удовлетворительно. Требуется заменить шкив мотора 2шт. ремней. Очистка лопастей, подшипника и смазка подшипника. Состояние жалюзи удовлетворительно. Отсутствует шпилька привода жалюзи. Необходимо установить шпильки и проверить работу привода жалюзи.



24.07.2023 11:08

24.07.2023 11:08

### Электротепловентилятор комнаты рафинирования. ENV-10.

Состояние темпрайта удовлетворительное. У данного темпрайта повышенная вибрация 15мм/с. Возможные причины: накопившаяся грязь на лопастях вентилятора изношенные демпфирующие устройства.

Необходимо зачистить лопасти, подшипник и смазка подшипника.

Под темпрайтом имеется большое количество пыли. Требуется зачистить и заменить демпферы. Жалюзи в удовлетворительном состоянии. Отсутствует шпилька привода жалюзей. Необходимо установить шпильки и проверить работу привода жалюзей. Замена и чистка фильтров.



**Установка приготовления воздуха (рядом с ЕНУ-7).**

Состояние темпрайта хорошее. Требуется замена шкива мотора и ремней 3шт. Зачистка лопастей, подшипника вентилятора и смазка. Состояние жалюзи удовлетворительно. Необходимо отрегулировать положение жалюзи. Замена и чистка фильтров.



**Инспекцию провели:**

Кыялбек Алимбеков;  
Омурбек Ысмаилов;  
Азамат Малик уулу.

**Отчет подготовил:**

Кыялбек Алимбеков