

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на сервисное обслуживание измерительных приборов ОИАЛ.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Место расположение объекта.	Иссык-Кульская область, Жети-Огузский район, золоторудное месторождение Кумтор
2	Заказчик работ	ЗАО «Кумтор Голд Компани»
3	Наименование услуг/работ	Сервисное обслуживание измерительных приборов ОИАЛ.
4	Особые условия	1. Работы должны производиться в точном соответствии с настоящим Техническим заданием. 2. Настоящее ТЗ может быть уточнено, изменено и доработано с учетом предложений Заказчика на стадии согласования договора. 3. При обслуживании измерительных приборов учитывать эксплуатации приборов на высокогорье (+4000 м над уровнем моря) и экстремальные погодные условия (-40°C, до +25°C)
5	Предоставляемое оборудование для обслуживания	• Атомно-абсорбционного спектрофотометра ICE-3300, инв. № 310.4190.041; • Атомно-абсорбционного спектрофотометра ICE-3300, инв. № 310.4190.042; • Оптически эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-ОЭС) Agilent 5800, инв. № 310.4190.043; Языки: русский, английский
6	Требования к запрашиваемым услугам/работам	1. Согласовать сроки проверки и обслуживание оборудование. 2. Прием-передача оборудования на обслуживание измерительных приборов производиться по акту приема передачи. 3. Согласовать заранее необходимыми запчастями для ремонта оборудования.
7	Сроки предоставления услуг/работ	По возможности за короткое время
9	Условия оплаты	Рассмотреть в договоре. Все затраты за дополнительные работы, выявленные в ходе обслуживания измерительных приборов несет заказчик после согласования условий и стоимости.
10	Обеспечение средствами индивидуальной защиты	Заказчик
11	Обеспечение транспортом и проживанием	Доставка с Бишкека до рудника Кумтор и обратно, также проживание в руднике Кумтор берет на себя заказчик