

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО И КОММУНАЛЬНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Куйбышевский ордена "Знак Почета" завод "Строумашина"

"Утверждаю"

Директор завода

П.К. Мадри
П.К. Мадри

" 20 " 03 1985 г.

МЕЛЬНИЦА МШЦ 1500х3000 У4

ГОСТ 10141-81

Технические условия на капитальный ремонт

СМ 6001А.00.00.000 УК

"СОГЛАСОВАНО"

Заместитель начальника
управления главного
механика

В.П. Саушкин
В.П. САУШКИН

Заместитель директора
института - начальник
СКБ "Механобр"

Е.П. Капранов
Е.П. КАПРАНОВ

Главный инженер СКБ "Стройдормаш"

В.П. Тарасов
В.П. ТАРАСОВ

Заведующий отделом № 31

В.Г. Панацкий
В.Г. ПАНАЦКИЙ

Главный конструктор проекта

В.И. Паников
В.И. ПАНИКОВ

1985





Рис. II. Барабан в сборе СМ 600I.0I.00.000 I P



лифтер I3 (СМ 600I.0I.0I.00IP):.

Лифтер СМ600I.0I.0I.00IP (футеровка корпуса барабана мельницы)
--